

Отчет МБОУ «СОШ № 65» о выполнении предписаний № 105/1 от 04.03.2022г.

Госпожнадзора

№ п/п	Вид нарушения	Пояснения	Выполнение работ
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7и 8 ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» помещения библиотеки, с обозначением их категорий (за исключением помещения категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны.		Выполнено
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.		Будет выполнено, в срок до 03.04.2023г.
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		Выполнено
4.	Огнетушители в помещении не имеют специальных подставок, изготовленных из не горючих металлов исключающих их падение или опрокидывание.		Выполнено
5.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствуют акты на водоотдачу).		Выполнено
6.	На объекте не хранится исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре.	Срок установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре более 10 лет (2006г.)	Ходатайство в управление образования администрации г. Кемерово о замене установки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
7.	Имеющиеся эвакуационный выход из спортивного зала не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (0,75), высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м (фактически 1,8), ширина эвакуационного выхода составляет 0,8 (фактически 0,55), нарушен порядок прохождения, предъявляемый к путям эвакуации согласно п. 2 п.3 ч.3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Технически выполнить не возможно (здание построено в 1959 г.)	Приглашали эксперта ООО «Геотехника» с осмотром на месте, получили ответ о невозможности выполнения предписания без реконструкции здания школы

