



Министерство образования  
Российской Федерации

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ  
«Средняя общеобразовательная  
школа № 65»  
650010, Кемерово, ул. Семашко, 46  
Телефон: 21-04-29

« 11 » апреля 2022 г. № 54

Заместителю главы государственному  
инспектору Кемеровского и Березовского  
городских округов, Кемеровского муниципального  
округа по пожарному надзору,

А. С. Гитрук

Уважаемый Александр Степанович!

В ответ на Ваше представление могу пояснить следующее:

№ п/п	Вид нарушения	Пояснения	Выполнение работ
1.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5,7и 8 ФЗ «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» помещениях библиотеки, с обозначением их категорий (за исключением помещения категории Д по взрывоопасной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещения с наружной стороны.	Заявка и документа на категорирование направлены в ООО «Огнеспас» для расчета по определению категории помещения библиотеки	В процессе работы
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.		В процессе работы
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.		Выполнено

4.	Огнетушители в помещении не имеют специальных подставок, изготовленных из негорючих металлов исключающих их падение или опрокидывание.	Выполнено
5.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (отсутствуют акты на водоотдачу).	В процессе работы
6.	На объекте не хранится исполнительная документация на установку автоматической пожарной сигнализации и систему оповещения людей о пожаре.	Писали ходатайство в управление е образования администрации г. Кемерово
7.	Имеющиеся эвакуационный выход из спортивного зала не соответствует требованиям пожарной безопасности, а именно: ширина горизонтальных участков путей эвакуации менее 1 м (0,75), высота горизонтальных участков путей эвакуации менее 2 м (фактически 1,8), ширина эвакуационного выхода составляет 0,8 (фактически 0,55), нарушен порядок прохождения, предъявляемый к путям эвакуации согласно п. 2 п.3 ч.3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	Технически выполнить не возможно (здание построено в 1959 г.)  Неоднократно писали ходатайство в управление е образования администрации г. Кемерово

Директор МБОУ «СОШ № 65»

*Пятибратова*  
Д.А. Пятибратова

